

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PARKINGU P+R METRO MARYMONT**

Parking P+R Metro Marymont zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Włociańskiej 56. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
l. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	Parking P+R Metro Marymont	Brak czujki ruchu PIR oraz kontaktronu	Parking poziom 0 (pomieszczenie obsługi parkingu)	Montażu czujki PIR, kontaktronu oraz zaprogramowanie w systemie	1. Brak w systemie SSWiN czujki ruchu PIR oraz kontaktronu. 2. Podmiot konserwujący zaleca zamontowanie i zaprogramowanie w systemie sygnalizacji włamania i napadu dodatkowej czujki ruchu PIR oraz kontaktronu.

Uwaga!

1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami określonymi w załączniku nr 7A.
2. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykaz urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zamontowanych na parkingu P+R Metro Marymont określa załącznik nr 7A.