

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁANIA I NAPADU (SSWiN) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PARKINGU P+R ANIN SKM**

Parking P+R Anin SKM zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Pożaryskiego 73. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
l. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	Parking P+R Anin SKM	Poluzowany kontaktron	Parking (pomieszczenie obsługi parkingu/serwerownia)	Ponowny montaż	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zniszczony kontaktron wejścia do serwerowni. 2. Podmiot konserwujący zaleca wykonanie ponownego montażu kontaktronu.

Uwaga!

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.