

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV) ZLOKALIZOWANEGO  
NA TERENIE PĘTLI AUTOBUSOWEJ „ESPERANTO” I W BUDYNKU EKSPEDYCJI AUTOBUSOWEJ**

Pętla autobusowa „Esperanto” i budynek ekspedycji autobusowej, zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Anielewicza 39. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
i. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	<b>Opis Przedmiotu Zamówienia</b>	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	Pętla autobusowa „Esperanto”	Zbyt mała pojemność dysku oraz spalone dwa wejścia BNC w rejestratorze cyfrowy BCS DVR0804 LNH-S	Budynek ekspedycji autobusowej	<b>Wymiana rejestratora wraz z dyskiem</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rejestrator ma dysk o zbyt małej pojemności.</li> <li>2. Rejestrator ma spalone dwa wejścia BNC.</li> <li>3. Podmiot konserwujący zaleca wymianę rejestratora wraz z dyskiem 1 TB.</li> </ol>
2	Pętla autobusowa „Esperanto”	Rozwiercone otwory w obudowie kamery BCS-586DCV (nr kamery według dokumentacji projektowej – KM-6	Budynek ekspedycji autobusowej (elewacja)	<b>Wymiana obudowy</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozwiercone otwory w obudowie.</li> <li>2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę obudowy.</li> </ol>
3	Pętla autobusowa „Esperanto”	Zniszczony peszel od okablowania kamer BCS-586DCV (nr kamer według	Budynek ekspedycji (elewacja)	<b>Wymiana peszla</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zniszczony peszel od okablowania kamer.</li> <li>2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę peszla.</li> </ol>

	dokumentacji projektowej: KM- 1; KM-2; KM-3.			
--	--	--	--	--

**Uwaga!**

1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami określonymi w załączniku nr 13A.
2. Parametry zamontowanych urządzeń (cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe) nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń zdemontowanych.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykaz urządzeń systemu telewizji przemysłowej zamontowanych na terenie pętli autobusowej „Esperanto” i w budynku ekspedycji określa załącznik nr 13A.
5. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu zdemontowane urządzenia.