

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA INFORMACYJNEGO (SNI) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO MŁOCINY**

Węzeł Komunikacyjny Młociny (WKM) zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. J. Kasprówicza 145 . W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
l. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	WKM	Porysowana obudowa i poluzowane mocowanie głośnika Ic Audio DK 10/T	Pętla autobusowa (peron 5 – drugi filar od strony Metra)	Ponowny montaż głośnika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Głośnik ma porysowaną obudowę. 2. Poluzowane mocowanie. 3. Podmiot konserwujący zaleca wykonanie ponownego montażu głośnika.
2	WKM	Poluzowane mocowanie głośników Ic Audio DK 10/T	Pętla tramwajowa (peron 5 – drugi filar od strony ekspedycji tramwajowej i peron 6 – czwarty filar od strony Metra)	Ponowny montaż dwóch głośników	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poluzowane mocowanie dwóch głośników. 2. Podmiot konserwujący zaleca wykonanie ponownego montażu głośników.

Uwaga!

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca;

w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.