

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PARKINGU P+R METRO MARYMONT**

Parking P+R Metro Marymont zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Włociańskiej 56. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
i. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	Parking P+R Metro Marymont	Wyeksploatowany akumulator 12V/7Ah w kontrolerze 4010-CPP	Parking poziom 0 (pomieszczenie obsługi parkingu)	Wymiana akumulatora	1. Akumulator znajdujący się w kontrolerze jest wyeksploatowany. 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę akumulatora.
2	Parking P+R Metro Marymont	Wyeksploatowany rygiel znajdujący się w furtce ogrodzeniowej	Parking teren zewnętrzny (furtka od strony ul. Kłodawskiej)	Wymiana rygla	1. Rygiel jest wyeksploatowany. 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę rygla.

Uwaga!

1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami określonymi w załączniku nr 8A.
2. Parametry zamontowanych urządzeń (cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe) nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń zdemontowanych.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykaz urządzeń systemu kontroli dostępu zamontowanych na parkingu P+R Metro Marymont określa załącznik nr 8A.

5. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zutylizować wyeksploatowany akumulator.
6. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu zdemontowany rygiel.