

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PARKINGU P+R POŁCZYŃSKA**

Parking P+R Metro Połczyńska zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 8. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
i. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	Parking P+R Połczyńska	Uszkodzony system kontroli dostępu	Parking (pomieszczenie obsługi parkingu)	Wymiana lub naprawa systemu	1. Uszkodzony akumulator 7Ah/12. 2. Brak komunikacji czytnika z kontrolerem – uszkodzony kontroler. 3. Podmiot konserwujący zaleca wymianę całego systemu.

Uwaga!

1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami określonymi w załączniku nr 11A.
2. Parametry zamontowanych urządzeń (cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe) nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń zdemontowanych.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykaz urządzeń systemu kontroli dostępu zamontowanych na parkingu P+R Połczyńska określa załącznik nr 11A.
5. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu zdemontowane urządzenia.