

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOŚCI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO MŁOCINY**

Węzeł Komunikacyjny Młociny (WKM) zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. J. Kasprówicza 145 . W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
l. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	WKM	Uszkodzony przycisk ewakuacyjny WG2200/SG	Parking poziom +1 (pom. nr 113 sektor „C”)	Wymiana przycisku oraz konfiguracja w systemie	1. Przycisk WG2200/SG w pomieszczeniu sprzętacek jest uszkodzony mechanicznie (dewastacja). 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę przycisku.

Uwaga!

1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami określonymi w załączniku nr 4A.
2. Parametry zamontowanych urządzeń (cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe) nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń zdemontowanych.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykaz urządzeń systemu kontroli dostępu zamontowanych na WKM określa załącznik nr 4A.
5. Na etapie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany podać koszty wymiany przycisku.
6. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu zdemontowane urządzenia.