

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PĘTLI AUTOBUSOWEJ „ESPERANTO” I W BUDYNKU EKSPEDYCJI AUTOBUSOWEJ**

Pętla autobusowa „Esperanto” i budynek ekspedycji autobusowej, zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Anielewicza 39. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
l. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	Pętla autobusowa „Esperanto”	Wyeksploatowany akumulator 12V/7Ah w kontrolerze bibi-K12	Budynek ekspedycji autobusowej	Wymiana akumulatora	1. Uszkodzony akumulator 7Ah. 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę akumulatora.

Uwaga!

1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami określonymi w załączniku nr 14A.
2. Parametry zamontowanych urządzeń (cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe) nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń zdemontowanych.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykaz urządzeń systemu kontroli dostępu zamontowanych na terenie pętli autobusowej „Esperanto” i w budynku ekspedycji określa załącznik nr 14A.
5. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zutylizować wyeksploatowany akumulator.