

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH, ŁĄCZĄCEGO STACJĘ METRA A17 „DWORZEC GDAŃSKI”
ZE STACJĄ PKP „WARSZAWA GDAŃSKA” I ŻOLIBORZEM**

Przejście podziemne dla pieszych, łączące stację metra A17 „Dworzec Gdański” ze stacją PKP „Warszawa Gdańska” i Żoliborzem, zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Z. Słomińskiego 6B. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
l. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	Przejście podziemne „Dw. Gdański”	Uszkodzony uchwyt VA-754 Aper od kamery VADN-1660H Aper (nr kamery według dokumentacji projektowej – 1)	Korytarz główny (od ul. Zajązcka)	Wymiana uchwytu kamery	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwyt VA-754 jest uszkodzony mechanicznie (dewastacja). 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę uchwytu.

Uwaga!

1. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
2. Parametry zamontowanych urządzeń (cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe) nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń zdemontowanych.
3. Na etapie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany podać koszty wymiany uchwytu.
4. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu zdemontowany uchwyt.