

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA INFORMACYJNEGO (SNI) ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PARKINGU P+R METRO MARYMONT**

Parking P+R Metro Marymont zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Włociańskiej 56. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

1	2	3	4	5	6
l. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	Parking P+R Metro Marymont	Uszkodzony peszel głośnika LBC 3094/15 BOSCH	Parking poziom +2 (stanowisko nr 369)	Wymiana uszkodzonego peszla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peszel jest uszkodzony. 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę uszkodzonego peszla.

Uwaga!

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.